

1ra salida de campo: Cuenca del río Sabinal, 18 de diciembre de 2010




























2ª salida de campo: Riesgos geológicos, 29 de enero de 2011

































3er salida de campo: 5 de febrero de 2011



Vista panorámica desde el lado suroriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (1)



(2)



Vista de la meseta del cerro Mactumatzá






Inspección de la calidad del suelo camino a los miradores del Cañón del Sumidero



Asentamientos humanos en la zona nororiente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez



Escurrimientos en colonia San José Libramiento, zona sur de Tuxtla Gutiérrez



Cuardeadura de fachada resanada de casa-habitación, colonia San José Libramiento







Banquetas levantadas y cuarteadas en colonia del sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez







Vista de la zona poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez



Vista del Nuevo Tuxtla y conjuntos habitacionales



Residencial Bonanza, en el Nuevo Tuxtla (1)



(2)



(3)



Inicio del río Sabinal





Unión del río San Francisco (izquierda) y río Sabinal (derecha)

